



## برگه مشاوره کارشناسی خودرو

1404/06/26

500000 کیلومتر

ساعت بازدید

محل بازدید اتوسنتر

نام سفارش دهنده خانم شعریاف

شماره شاسی

پلاک

نام کارشناس حسینی

نوع خودرو Xa سمند

رنگ خودرو مدل سفید

مدل 1390

### بدنه

- |          |                                     |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شاسی جلو | <input checked="" type="checkbox"/> | شاسی جلو | <input checked="" type="checkbox"/> |
| شاسی عقب | <input checked="" type="checkbox"/> | شاسی عقب | <input checked="" type="checkbox"/> |

### فنی، موتور و گیربکس

- |                                     |                                     |                |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| موتور                               | <input checked="" type="checkbox"/> | فرمان هیدرولیک | <input checked="" type="checkbox"/> |
| نشت روغن                            | <input checked="" type="checkbox"/> | ترمز           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| کمپرس روغن موتور                    | <input checked="" type="checkbox"/> | ایربگ          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| دیاچ                                | <input checked="" type="checkbox"/> | صفحة کلاح      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| روغن سوزی                           | <input checked="" type="checkbox"/> | گیربکس اتومات  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو          | <input checked="" type="checkbox"/> | گیربکس دندن‌ای | <input checked="" type="checkbox"/> |
| بارندگی، تمیز بودن خودرو و نور کافی | <input checked="" type="checkbox"/> | جلوبندی        | <input checked="" type="checkbox"/> |

### راهنمای گزارش

ثبت اطلاعات کارشناسی در اپلیکیشن خودروشاب 

### قیمت پیشنهادی :

آیتم کارشناسی شده و سالم است آیتم کارشناسی شده و مشکل دارد آیتم کارشناسی نشده و یا موجود نیست رنگ شدگی بدنه  تعویض شدگی بدنه 

### توضیحات

کاپوت و گلگیر جلو و دامنه گلگیر عقب از چپ ابرنگ و مابقی فاقد رنگ می باشد. سینی و سرشاسی جلوی چپ خوردگی و ترمیم و جزیی اسپری و راست مقدار جزیی خوردگی و ترمیم دارد و کف صندوق مقداری خوردگی و ترمیم دارد.



نصب اپلیکیشن



۰۲۱ ۹۱۰ ۲۸۰ ۱۱  
۰۲۱ ۹۱۰ ۲۸۰ ۴۴