


گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11386

عنوان خودرو: میتسوبیشی پاجرو 4 در 6 سیلندر مدل 1371-1992

تاریخ گزارش: 1404/11/27 11:59

بدنه و شاسی 29 (14)	
درب جلو راننده	⚠
رنگ	
درب جلو شاگرد	⚠
رنگ	
درب عقب راننده	⚠
رنگ	
درب عقب شاگرد	⚠
رنگ	
گلگیر جلو راننده	⚠
رنگ	
گلگیر جلو شاگرد	⚠
رنگ	
گلگیر عقب راننده	⚠
رنگ	
گلگیر عقب شاگرد	⚠
رنگ	
کاپوت	⚠
رنگ	
سقف	⚠
رنگ	
درب صندوق	⚠
رنگ	
ستون جلو سمت شاگرد	✓
ستون وسط شاگرد	⚠
فشار دارد	
ستون عقب سمت شاگرد	✓
ستون جلو سمت راننده	✓
ستون وسط راننده	✓
ستون عقب سمت راننده	✓

شاسی جلو	⚠
جوش و ترمیم دارد	
شاسی عقب	✓
کف صندوق عقب	✓
کلاف سمت شاگرد	✓
کلاف سمت راننده	✓
سینی فن و جاچراغی	⚠
ضربه	
سپر جلو	✓
سپر عقب	✓
رکاب سمت راننده	✓
رکاب سمت شاگرد	✓
سینی عقب	✓
توضیحات	✓

فنی و مکانیکی 24	
تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو	✓
جلو بندی	✓
پلوس	✓
دیسک چرخ	✓
کمک جلو سمت راننده	✓
کمک عقب سمت راننده	✓
کمک جلو سمت شاگرد	✓
کمک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت عملکرد موتور	✓
دسته موتور	✓
تست دیاگ سنسور اکسیژن	✓
تسمه دینام و هرز گردها	✓
تست دیاگ سنسور دور موتور	✓
تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد	✓
تست دیاگ سیستم احتراق	✓
تعویض دنده ها	✓
وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)	✓
یونیت ABS	✓
وضعیت لنت ها	✓
ترمز دستی (ترمز پارک)	✓
جعبه فرمان	✓
وضعیت باتری	✓
منبع اگزوز	✓
کاتالیزور	✓

آپشن و تجهیزات 37	
سنسور فاصله عقب	✓
ندارد	
دوربین دنده عقب	✓
شیشه جلو	✓
شکسته	
شیشه عقب	✓
آینه های بغل (برقی-مکانیکی)	✓

چراغ جلو	✓
چراغ خطر عقب	✓
مه شکن جلو	✓
مه شکن عقب	✓
برف پاک کن جلو	✓
آب پاش برف پاک کن	✓
دی لایت (Daylights)	✓
ندارد	
سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)	✓
ندارد	
سنسور کنترل فشار باد لاستیک	✓
ندارد	
بوق	✓
جک و آچار چرخ	✓
در بازکن باک بنزین	✓
ندارد	
تست دیاگ ایربگ	✓
سیستم تهویه	✓
کولر کار نکرد	
سنسور باران	✓
ندارد	
تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)	✓
روکش صندلی ها	✓
مولتی مدیا و سیستم صوتی	✓
وضعیت داشبورد	✓
کمربند ایمنی	✓
کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان	✓
ندارد	
قفل مرکزی	✓
کروز کنترل	✓
عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)	✓
کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)	✓
سیستم سانروف	✓
ندارد	
گرم کن شیشه عقب	✓
کی لس (keyless)	✓
ندارد	
وضعیت غربیلک فرمان	✓
سیستم استارت/استاپ	✓

رینگ و لاستیک 9 (1)	
میزان آج لاستیک جلو سمت راننده	✓
لاستیک ها افرودی . 60	
میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد	✓
60	
میزان آج لاستیک عقب سمت راننده	✓
60	
میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد	⚠
60	

وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده	✓
وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد	✓
وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده	✓
وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد	✓
لاستیک زاپاس	✓

اسناد و مدارک 8	
مانده بیمه شخص ثالث	✓
9 ماه	
نوع سند	✓
برگه سبز	✓
رویت نشده است	
کارت ماشین	✓
سند خودرو	✓
سند کمپانی	✓
معاینه فنی	✓
گارانتی	✓
ندارد	

بیمه : 8 ماه 1 (1)	
1404 207	⚠

درب جلو راننده	رنگ
درب جلو شاگرد	رنگ
درب عقب راننده	رنگ
درب عقب شاگرد	رنگ
گلگیر جلو راننده	رنگ
گلگیر جلو شاگرد	رنگ
گلگیر عقب راننده	رنگ
گلگیر عقب شاگرد	رنگ
کاپوت	رنگ
سقف	رنگ
درب صندوق	رنگ
ستون وسط شاگرد	فشار دارد
شاسی جلو	جوش و ترمیم دارد
سینی فن و جاچراغی	ضربه
میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد	60