


گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 13111

عنوان خودرو: لیفان X60 اتوماتیک مدل 1395-2016

تاریخ گزارش: 1405/08/16 11:58

بدنه و شاسی 29 (16)	
درب جلو راننده	✓
درب جلو شاگرد	⚠
تعویض	
درب عقب راننده	✓
درب عقب شاگرد	⚠
رنگ	
گلگیر جلو راننده	⚠
تعویض	
گلگیر جلو شاگرد	⚠
تعویض	
گلگیر عقب راننده	⚠
رنگ	
گلگیر عقب شاگرد	⚠
رنگ	
کاپوت	⚠
رنگ	
سقف	✓
درب صندوق	⚠
رنگ	
ستون جلو سمت شاگرد	⚠
رنگ	
ستون وسط شاگرد	⚠
رنگ	
ستون عقب سمت شاگرد	✓
ستون جلو سمت راننده	⚠
رنگ	
ستون وسط راننده	✓
ستون عقب سمت راننده	✓
شاسی جلو	⚠

شاسی و سرشاسی ضربه دارد	
شاسی عقب	⚠
ضربه دارد	
کف صندوق عقب	⚠
خوردگی دارد	
کلاف سمت شاگرد	✓
کلاف سمت راننده	✓
سینی فن و جاچراغی	✓
سپر جلو	✓
سپر عقب	✓
رکاب سمت راننده	✓
رکاب سمت شاگرد	✓
سینی عقب	⚠
خوردگی دارد	
توضیحات	⚠
پالونی جلو راست و سینی جلو ضربه دارد سقف خودرو آفتاب سوختگی دارد	

فنی و مکانیکی 24	
تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو	✓
جلو بندی	✓
پلوس	✓
دیسک چرخ	✓
کمک جلو سمت راننده	✓
کمک عقب سمت راننده	✓
کمک جلو سمت شاگرد	✓
کمک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت عملکرد موتور	✓
دسته موتور	✓
تست دیاگ سنسور اکسیژن	✓
تسمه دینام و هرز گردها	✓
تست دیاگ سنسور دور موتور	✓
تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد	✓
تست دیاگ سیستم احتراق	✓
تعویض دنده ها	✓
وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)	✓
یونیت ABS	✓
وضعیت لنت ها	✓
ترمز دستی (ترمز پارک)	✓
جعبه فرمان	✓
وضعیت باتری	✓
منبع اگزوز	✓
کاتالیزور	✓

آپشن و تجهیزات 37	
سنسور فاصله عقب	✓
دوربین دنده عقب	✓
شیشه جلو	✓
شیشه عقب	✓

آینه های بغل (برقی-مکانیکی)	✓
چراغ جلو	✓
چراغ خطر عقب	✓
مه شکن جلو	✓
مه شکن عقب	✓
برف پاک کن جلو	✓
آب پاش برف پاک کن	✓
دی لایت (Daylights)	✓
سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)	✓
سنسور کنترل فشار باد لاستیک	✓
بوق	✓
جک و آچار چرخ	✓
در بازکن باک بنزین	✓
تست دیاگ ایربگ	✓
سیستم تهویه	✓
سنسور باران	✓
تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)	✓
روکش صندلی ها	✓
مولتی مدیا و سیستم صوتی	✓
وضعیت داشبورد	✓
کمربند ایمنی	✓
کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان	✓
قفل مرکزی	✓
کروز کنترل	✓
عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)	✓
تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)	✓
کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)	✓
سیستم سانروف	✓
گرم کن شیشه عقب	✓
کی لس (keyless)	✓
وضعیت غربیلک فرمان	✓
سیستم استارت/استاپ	✓

رینگ و لاستیک 9	
میزان آج لاستیک جلو سمت راننده	✓
میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد	✓
میزان آج لاستیک عقب سمت راننده	✓
میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد	✓
وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده	✓
وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد	✓
وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده	✓
وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد	✓
لاستیک زاپاس	✓

اسناد و مدارک 8	
مانده بیمه شخص ثالث	✓
نوع سند	✓
برگه سبز	✓

کارت ماشین	✓
سند خودرو	✓
سند کمپانی	✓
معاینه فنی	✓
گارانتی	✓

بیمه : 8 ماه 1 (1)	
1404 207	⚠

درب جلو شاگرد	تعویض
درب عقب شاگرد	رنگ
گلگیر جلو راننده	تعویض
گلگیر جلو شاگرد	تعویض
گلگیر عقب راننده	رنگ
گلگیر عقب شاگرد	رنگ
کاپوت	رنگ
درب صندوق	رنگ
ستون جلو سمت شاگرد	رنگ
ستون وسط شاگرد	رنگ
ستون جلو سمت راننده	رنگ
شاسی جلو	شاسی و سرشاسی ضربه دارد
شاسی عقب	ضربه دارد
کف صندوق عقب	خوردگی دارد
سینی عقب	خوردگی دارد
توضیحات	پالونی جلو راست و سینی جلو ضربه دارد سقف خودرو آفتاب سوختگی دارد