



گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11379

عنوان خودرو: نیسان رونیز مدل 2008-1387

تاریخ گزارش: 1404/11/26 14:03

بدنه و شاسی 29 (5)	
⚠	درب جلو راننده
صافکاری بیرنگ	
✓	درب جلو شاگرد
✓	درب عقب راننده
✓	درب عقب شاگرد
⚠	گلگیر جلو راننده
صافکاری بیرنگ	
✓	گلگیر جلو شاگرد
✓	گلگیر عقب راننده
✓	گلگیر عقب شاگرد
✓	کاپوت
✓	سقف
⚠	درب صندوق
قلم گیری دارد	
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو
⚠	شاسی عقب
بکسل بند دفرمگی ردارد	
✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
⚠	کلاف سمت راننده
صافکاری بیرنگ و قلم گیری جزئی	
✓	سینی فن و جاچراغی
✓	سپر جلو





✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
✓	سینی عقب
✓	توضیحات

فنی و مکانیکی 24 (1)

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گردها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
⚠	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
کاسه نمذ گیربکس روغن ریزی دارد	
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37 (10)

⚠	سنسور فاصله عقب
⚠	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
⚠	دی لایت (Daylights)
⚠	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
⚠	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
✓	بوق





✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
⚠	سنسور باران
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمربند ایمنی
⚠	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
⚠	کروز کنترل
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
⚠	سیستم سانروف
✓	گرم کن شیشه عقب
⚠	کی لس (keyless)
✓	وضعیت غربلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
	60
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
	60
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
	60
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
	60
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8 (1)

✓	مانده بیمه شخص ثالث
	5 رماه
✓	نوع سند
	آزاد
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
	8 ماه





⚠	گارانتی ندارد
---	------------------

پارس 0

صافکاری بیرنگ	درپ جلو راننده
صافکاری بیرنگ	گلگیر جلو راننده
قلم گیری دارد	درپ صندوق
بکسل بند دفرمگی ردارد	شاسی عقب
صافکاری بیرنگ و قلم گیری جزئی	کلاف سمت راننده
کاسه نمد گیربکس روغن ریزی دارد	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
ندارد	گارانتی

