



گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11381

عنوان خودرو: پژو 206 تیپ ۲ مدل 2006-1385

تاریخ گزارش: 16:07 1404/11/26

بدنه و شاسی 29 (17)

△	درب جلو راننده
	یک تیکه لیسه و قوری
△	درب جلو شاگرد
	قوری
△	درب عقب راننده
	قوری
△	درب عقب شاگرد
	قوری
△	گلگیر جلو راننده
	رنگ پریدگی و صافکاری بدون رنگ دارد
△	گلگیر جلو شاگرد
	صافکاری بدون رنگ دارد
△	گلگیر عقب راننده
	صافکاری بدون رنگ و رنگ پریدگی جزئی
△	گلگیر عقب شاگرد
	مالیدگی
△	کاپوت
	افتاب سوختگی شدید و قلم گیری
△	سقف
	افتاب سوختگی
△	درب صندوق
	افتاب سوختگی
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو





△	شاسی عقب
	سینی سرشاسی های دو طرف ضربه
△	کف صندوق عقب
	ضربه ترفیکی دارد
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
△	سینی فن و جاچراغی
	ضربه جزعی
△	سپر جلو
	رنگ پریدگی دارد
△	سپر عقب
	رنگ پریدگی دارد
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
✓	سینی عقب
△	توضیحات
	خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد شاسی جلو سالم سینی سرشاسی عقب ضربه دارد اطراف خودرو صافکاری بیرنگ افتاب سوختگی و رنگ پریدگی دارد

فنی و مکانیکی 24 (3)

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
△	وضعیت عملکرد موتور
	خام سوزی دود سیاه (قطعی سنسور اکسیژن)
✓	دسته موتور
△	تست دیاگ سنسور اکسیژن
	قطع است
✓	تسمه دینام و هرز گردها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
△	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
	روغن ریزی دارد
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کانالیزور

آپشن و تجهیزات 37





✓	سنسور فاصله عقب
	ندارد
✓	دوربین دنده عقب
	ندارد
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
	مکانیکی
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
	ندارد
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
	ندارد
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
	ندارد
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
	ندارد
✓	تست دیاگ ایربگ
	ندارد
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
	ندارد
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
	ندارد
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
	ندارد
✓	روکش صندلی ها
	ندارد
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
	ندارد
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
	ندارد
✓	سیستم سانروف
	ندارد
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
	ندارد
✓	وضعیت غریبک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ





ندارد

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده	50
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد	50
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده	50
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد	50
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده	
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد	
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده	
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد	
✓	لاستیک زاپاس	

اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث	7 ماه
✓	نوع سند	
✓	برگه سبز	
✓	کارت ماشین	40718
✓	سند خودرو	
✓	سند کمیانی	
✓	معاینه فنی	
✓	گارانتی	

یک تیکه لیسه و قوری	درب جلو راننده
قوری	درب جلو شاگرد
قوری	درب عقب راننده
قوری	درب عقب شاگرد
رنگ پریدگی و صافکاری بدون رنگ دارد	گلگیر جلو راننده
صافکاری بدون رنگ دارد	گلگیر جلو شاگرد
صافکاری بدون رنگ و رنگ پریدگی جزئی	گلگیر عقب راننده
مالیدگی	گلگیر عقب شاگرد
افتاب سوختگی شدید و قلم گیری	کاپوت
افتاب سوختگی	سقف
افتاب سوختگی	درب صندوق
سینی سرشاسی های دو طرف ضربه	شاسی عقب
ضربه ترافیکی دارد	کف صندوق عقب
ضربه جزعی	سینی فن و جابجایی
رنگ پریدگی دارد	سپر جلو
رنگ پریدگی دارد	سپر عقب
خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد شاسی جلو سالم سینی	توضیحات
سرشاسی عقب ضربه دارد اطراف خودرو صافکاری بیرنگ	
افتاب سوختگی و رنگ پریدگی دارد	
خام سوزی دود سیاه (قطعی سنسور اکسیژن)	
	وضعیت عملکرد موتور





تست دیاگ سنسور اکسیژن وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)	قطع است روغن ریزی دارد
--	---------------------------

