



گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11381

عنوان خودرو: پژو 206 تیپ ۲ مدل 2006-1385

تاریخ گزارش: 16:07 1404/11/26

بدنه و شاسی 29 (17)

△	درب جلو راننده
	یک تیکه لیسه و قوری
△	درب جلو شاگرد
	قوری
△	درب عقب راننده
	قوری
△	درب عقب شاگرد
	قوری
△	گلگیر جلو راننده
	رنگ پریدگی و صافکاری بدون رنگ دارد
△	گلگیر جلو شاگرد
	صافکاری بدون رنگ دارد
△	گلگیر عقب راننده
	صافکاری بدون رنگ و رنگ پریدگی جزئی
△	گلگیر عقب شاگرد
	مالیدگی
△	کاپوت
	افتاب سوختگی شدید و قلم گیری
△	سقف
	افتاب سوختگی
△	درب صندوق
	افتاب سوختگی
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو





△	شاسی عقب
	سینی سرشاسی های دو طرف ضربه
△	کف صندوق عقب
	ضربه ترفیکی دارد
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
△	سینی فن و جاچراغی
	ضربه جزعی
△	سپر جلو
	رنگ پریدگی دارد
△	سپر عقب
	رنگ پریدگی دارد
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
✓	سینی عقب
△	توضیحات
	خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد شاسی جلو سالم سینی سرشاسی عقب ضربه دارد اطراف خودرو صافکاری بیرنگ افتاب سوختگی و رنگ پریدگی دارد

فنی و مکانیکی 24 (3)

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
△	وضعیت عملکرد موتور
	خام سوزی دود سیاه (قطعی سنسور اکسیژن)
✓	دسته موتور
△	تست دیاگ سنسور اکسیژن
	قطع است
✓	تسمه دینام و هرز گردها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
△	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
	روغن ریزی دارد
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کانالیزور

آپشن و تجهیزات 37





✓	سنسور فاصله عقب
	ندارد
✓	دوربین دنده عقب
	ندارد
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
	مکانیکی
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
	ندارد
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
	ندارد
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
	ندارد
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
	ندارد
✓	تست دیاگ ایربگ
	ندارد
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
	ندارد
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
	ندارد
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
	ندارد
✓	روکش صندلی ها
	ندارد
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
	ندارد
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
	ندارد
✓	سیستم سانروف
	ندارد
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
	ندارد
✓	وضعیت غریبک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ





ندارد

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده	50
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد	50
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده	50
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد	50
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده	
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد	
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده	
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد	
✓	لاستیک زاپاس	

اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث	7 ماه
✓	نوع سند	
✓	برگه سبز	
✓	کارت ماشین	40718
✓	سند خودرو	
✓	سند کمیانی	
✓	معاینه فنی	
✓	گارانتی	

پارس 0

یک تیکه لیسه و قوری	درب جلو راننده
قوری	درب جلو شاگرد
قوری	درب عقب راننده
قوری	درب عقب شاگرد
رنگ پریدگی و صافکاری بدون رنگ دارد	گلگیر جلو راننده
صافکاری بدون رنگ دارد	گلگیر جلو شاگرد
صافکاری بدون رنگ و رنگ پریدگی جزئی	گلگیر عقب راننده
مالیدگی	گلگیر عقب شاگرد
افتاب سوختگی شدید و قلم گیری	کاپوت
افتاب سوختگی	سقف
افتاب سوختگی	درب صندوق
سینی سرشناسی های دو طرف ضربه	شناسی عقب
ضربه ترافیکی دارد	کف صندوق عقب
ضربه جزعی	سینی فن و جابجایی
رنگ پریدگی دارد	سپر جلو
رنگ پریدگی دارد	سپر عقب





خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد شاسی جلو سالم سینی سرشاسی عقب ضربه دارد اطراف خودرو صافکاری بیرنگ افتاب سوختگی و رنگ پریدگی دارد	توضیحات
خام سوزی دود سیاه (قطعی سنسور اکسیژن) قطع است	وضعیت عملکرد موتور تست دیاگ سنسور اکسیژن
روغن ریزی دارد	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)

