



گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11406

عنوان خودرو: پراید سفری مدل 1388-2009

تاریخ گزارش: 17:29 1404/11/28

| بدنه و شاسی 29 (6) | |
|----------------------------------|---------------------|
| ✓ | درب جلو راننده |
| △ | درب جلو شاگرد |
| رنگ شدگی میباشد | |
| ✓ | درب عقب راننده |
| ✓ | درب عقب شاگرد |
| ✓ | گلگیر جلو راننده |
| △ | گلگیر جلو شاگرد |
| تعویض میباشد | |
| ✓ | گلگیر عقب راننده |
| ✓ | گلگیر عقب شاگرد |
| ✓ | کاپوت |
| ✓ | سقف |
| ✓ | درب صندوق |
| ✓ | ستون جلو سمت شاگرد |
| △ | ستون وسط شاگرد |
| رنگ شدگی دارد | |
| ✓ | ستون عقب سمت شاگرد |
| ✓ | ستون جلو سمت راننده |
| ✓ | ستون وسط راننده |
| ✓ | ستون عقب سمت راننده |
| △ | شاسی جلو |
| سینی جلو دو طرف ضربه دارد | |
| △ | شاسی عقب |
| سمت راننده ضربه دارد | |
| ✓ | کف صندوق عقب |
| ✓ | کلاف سمت شاگرد |
| ✓ | کلاف سمت راننده |
| ✓ | سینی فن و جاچراغی |
| ✓ | سپر جلو |





| | |
|---|--------------------------|
| ✓ | سپر عقب |
| ✓ | رکاب سمت راننده |
| ✓ | رکاب سمت شاگرد |
| ⚠ | سینی عقب |
| | دو طرف ضربه داترد |
| ✓ | توضیحات |

فنی و مکانیکی 24

| | |
|---|-----------------------------------|
| ✓ | تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو |
| ✓ | جلو بندی |
| ✓ | پلوس |
| ✓ | دیسک چرخ |
| ✓ | کمک جلو سمت راننده |
| ✓ | کمک عقب سمت راننده |
| ✓ | کمک جلو سمت شاگرد |
| ✓ | کمک عقب سمت شاگرد |
| ✓ | وضعیت عملکرد موتور |
| ✓ | دسته موتور |
| ✓ | تست دیاگ سنسور اکسیژن |
| ✓ | تسمه دینام و هرز گردها |
| ✓ | تست دیاگ سنسور دور موتور |
| ✓ | تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد |
| ✓ | تست دیاگ سیستم احتراق |
| ✓ | تعویض دنده ها |
| ✓ | وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس) |
| ✓ | یونیت ABS |
| ✓ | وضعیت لنت ها |
| ✓ | ترمز دستی (ترمز پارک) |
| ✓ | جعبه فرمان |
| ✓ | وضعیت باتری |
| ✓ | منبع آگروز |
| ✓ | کاتالیزور |

آپشن و تجهیزات 37 (6)

| | |
|---|-----------------------------|
| ⚠ | سنسور فاصله عقب |
| | ندارد |
| ⚠ | دوربین دنده عقب |
| | ندارد |
| ✓ | شیشه جلو |
| ✓ | شیشه عقب |
| ✓ | آینه های بغل (برقی-مکانیکی) |
| ✓ | چراغ جلو |
| ✓ | چراغ خطر عقب |
| ✓ | مه شکن جلو |
| ✓ | مه شکن عقب |
| ✓ | برف پاک کن جلو |
| ✓ | آب پاش برف پاک کن |
| ✓ | دی لایت (Daylights) |
| | ندارد |





| | |
|---|--|
| △ | سیستم روشنایی اتومات (اتولایت) |
| | ندارد |
| △ | سنسور کنترل فشار باد لاستیک |
| | ندارد |
| ✓ | بوق |
| ✓ | جک و آچار چرخ |
| ✓ | در بازکن باک بنزین |
| ✓ | تست دیاگ ایربگ |
| ✓ | سیستم تهویه |
| ✓ | سنسور باران |
| | ندارد |
| ✓ | تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی) |
| ✓ | تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی) |
| ✓ | روکش صندلی ها |
| ✓ | مولتی مدیا و سیستم صوتی |
| ✓ | وضعیت داشبورد |
| ✓ | کمربند ایمنی |
| △ | کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان |
| | ندارد |
| ✓ | قفل مرکزی |
| ✓ | کروز کنترل |
| | ندارد |
| ✓ | عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی) |
| ✓ | تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی) |
| ✓ | کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد) |
| ✓ | سیستم سانروف |
| | ندارد |
| ✓ | گرم کن شیشه عقب |
| △ | کی لس (keyless) |
| | ندارد |
| ✓ | وضعیت غریبک فرمان |
| ✓ | سیستم استارت/استاپ |

| | |
|---|--------------------------------|
| | رینگ و لاستیک 9 (2) |
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت راننده |
| | 60 |
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد |
| | 60 |
| △ | میزان آج لاستیک عقب سمت راننده |
| | 60 |
| △ | میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد |
| | 60 |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد |
| ✓ | لاستیک زاپاس |

اسناد و مدارک 8 (1)





| | |
|---|---------------------|
| ✓ | مانده بیمه شخص ثالث |
| | 6 ماه |
| ⚠ | نوع سند |
| | آزاد |
| ✓ | برگه سبز |
| ✓ | کارت ماشین |
| ✓ | سند خودرو |
| ✓ | سند کمپانی |
| ✓ | معاینه فنی |
| | 9 ماه |
| ✓ | گارانتی |
| | ندارد |

پارس 0

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| رنگ شدگی میباید | درب جلو شاگرد |
| تعویض میباید | گلگیر جلو شاگرد |
| رنگ شدگی دارد | ستون وسط شاگرد |
| سینی جلو دو طرف ضربه دارد | شاسی جلو |
| سمت راننده ضربه دارد | شاسی عقب |
| دو طرف ضربه داترد | سینی عقب |
| ندارد | سنسور فاصله عقب |
| ندارد | دوربین دنده عقب |
| ندارد | سیستم روشنایی اتومات (اتولایت) |
| ندارد | سنسور کنترل فشار باد لاستیک |
| ندارد | کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان |
| ندارد | کی لس (keyless) |
| 60 | میزان آج لاستیک عقب سمت راننده |
| 60 | میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد |
| آزاد | نوع سند |

