



گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11430

عنوان خودرو: پراید SX 111 مدل 1391-2012

تاریخ گزارش: 15:55 1404/12/02

بدنه و شاسی 29 (5)	
✓	درب جلو راننده
⚠	درب جلو شاگرد
صافکاری بیرنگ	
✓	درب عقب راننده
✓	درب عقب شاگرد
⚠	گلگیر جلو راننده
رنگ شدگی	
⚠	گلگیر جلو شاگرد
رنگ شدگی	
✓	گلگیر عقب راننده
✓	گلگیر عقب شاگرد
⚠	کاپوت
تعویض	
✓	سقف
✓	درب صندوق
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
⚠	شاسی جلو
یک طرف ترک یک طرف شکستگی	
✓	شاسی عقب
✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
✓	سینی فن و جاچراغی
✓	سپر جلو





✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
✓	سینی عقب
✓	توضیحات
اطراف خودرو رنگ پدیدگی و خط و خش دارد	

فنی و مکانیکی 24

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
روغن ریزی دارد	
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گردها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37 (1)

✓	سنسور فاصله عقب
ندارد	
✓	دوربین دنده عقب
ندارد	
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)





		ندارد
✓		سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
		ندارد
✓		سنسور کنترل فشار باد لاستیک
		ندارد
✓		بوق
✓		جک و آچار چرخ
✓		در بازکن باک بنزین
✓		تست دیاگ ایربگ
✓		سیستم تهویه
✓		سنسور باران
		ندارد
✓		تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓		تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
✓		روکش صندلی ها
✓		مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓		وضعیت داشبورد
✓		کمر بند ایمنی
✓		کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
		ندارد
✓		قفل مرکزی
✓		کروز کنترل
		ندارد
✓		عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓		تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓		کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
✓		سیستم سانروف
		ندارد
✓		گرم کن شیشه عقب
⚠		کی لس (keyless)
		ندارد
✓		وضعیت غریبک فرمان
✓		سیستم استارت/استاپ

		رینگ و لاستیک 9
✓		میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
		70
✓		میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
		70
✓		میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
		70
✓		میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
		70
✓		وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓		وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓		وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓		وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓		لاستیک زاپاس





اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
	10 ماه
✓	نوع سند
	آزاد
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
✓	گارانتی
	ندارد

پارس 0

صافکاری بیرنگ	درب جلو شاگرد
رنگ شدگی	گلگیر جلو راننده
رنگ شدگی	گلگیر جلو شاگرد
تعویض	کاپوت
یک طرف ترک یک طرف شکستگی	شاسی جلو
ندارد	کی لس (keyless)

