



## گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11433

عنوان خودرو: ام وی ام 315 هاچبک اسپرت اکسلنت مدل 2016-1395

تاریخ گزارش: 17:08 1404/12/02

| بدنه و شناسی 29 ( 4 )                              |                     |
|--|---------------------|
| ✓  | درب جلو راننده      |
| ✓  | درب جلو شاگرد       |
| ✓  | درب عقب راننده      |
| ✓  | درب عقب شاگرد       |
| ✓  | گلگیر جلو راننده    |
| ✓  | گلگیر جلو شاگرد     |
| △  | گلگیر عقب راننده    |
| <b>رنگ شدگی</b>                                    |                     |
| ✓  | گلگیر عقب شاگرد     |
| △  | کاپوت               |
| <b>رنگ شدگی</b>                                    |                     |
| △  | سقف                 |
| <b>افتاب سوختگی دارد</b>                           |                     |
| ✓  | درب صندوق           |
| ✓  | ستون جلو سمت شاگرد  |
| ✓  | ستون وسط شاگرد      |
| ✓  | ستون عقب سمت شاگرد  |
| ✓  | ستون جلو سمت راننده |
| ✓  | ستون وسط راننده     |
| ✓  | ستون عقب سمت راننده |
| △  | شناسی جلو           |
| <b>سمت راننده خوردگی دارد سرشناسی شاگرد خوردگی</b> |                     |
| ✓  | شناسی عقب           |
| ✓  | کف صندوق عقب        |
| ✓  | کلاف سمت شاگرد      |
| ✓  | کلاف سمت راننده     |
| ✓  | سینی فن و جاچراغی   |
| ✓  | سپر جلو             |
| ✓  | سپر عقب             |





|   |                 |
|---|-----------------|
| ✓ | رکاب سمت راننده |
| ✓ | رکاب سمت شاگرد  |
| ✓ | سینی عقب        |
| ✓ | توضیحات         |

### فنی و مکانیکی 24

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ✓ | تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو        |
| ✓ | جلو بندی                          |
| ✓ | پلوس                              |
| ✓ | دیسک چرخ                          |
| ✓ | کمک جلو سمت راننده                |
| ✓ | کمک عقب سمت راننده                |
| ✓ | کمک جلو سمت شاگرد                 |
| ✓ | کمک عقب سمت شاگرد                 |
| ✓ | وضعیت عملکرد موتور                |
| ✓ | دسته موتور                        |
| ✓ | تست دیاگ سنسور اکسیژن             |
| ✓ | تسمه دینام و هرز گردها            |
| ✓ | تست دیاگ سنسور دور موتور          |
| ✓ | تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد   |
| ✓ | تست دیاگ سیستم احتراق             |
| ✓ | تعویض دنده ها                     |
| ✓ | وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس) |
| ✓ | یونیت ABS                         |
| ✓ | وضعیت لنت ها                      |
| ✓ | ترمز دستی (ترمز پارک)             |
| ✓ | جعبه فرمان                        |
| ✓ | وضعیت باتری                       |
| ✓ | منبع آگزوز                        |
| ✓ | کاتالیزور                         |

### آپشن و تجهیزات 37

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ✓ | سنسور فاصله عقب                |
| ✓ | دوربین دنده عقب                |
|   | ندارد                          |
| ✓ | شیشه جلو                       |
| ✓ | شیشه عقب                       |
| ✓ | آینه های بغل (برقی-مکانیکی)    |
| ✓ | چراغ جلو                       |
| ✓ | چراغ خطر عقب                   |
| ✓ | مه شکن جلو                     |
| ✓ | مه شکن عقب                     |
| ✓ | برف پاک کن جلو                 |
| ✓ | آب پاش برف پاک کن              |
| ✓ | دی لایت (Daylights)            |
|   | ندارد                          |
| ✓ | سیستم روشنایی اتومات (اتولایت) |
|   | ندارد                          |
| ✓ | سنسور کنترل فشار باد لاستیک    |





|   |  |
|---|--|
|   | ندارد                                    |
| ✓ | بوق                                      |
| ✓ | جک و آچار چرخ                            |
| ✓ | در بازکن باک بنزین                       |
| ✓ | تست دیاگ ایربگ                           |
| ✓ | سیستم تهویه                              |
| ✓ | سنسور باران                              |
|   | ندارد                                    |
| ✓ | تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)      |
| ✓ | تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)   |
| ✓ | روکش صندلی ها                            |
| ✓ | مولتی مدیا و سیستم صوتی                  |
| ✓ | وضعیت داشبورد                            |
| ✓ | کمر بند ایمنی                            |
| ✓ | کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان             |
| ✓ | قفل مرکزی                                |
| ✓ | کروز کنترل                               |
|   | ندارد                                    |
| ✓ | عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی) |
| ✓ | تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)  |
| ✓ | کلیدهای تنظیم حالات رانندگی ( درایو مد)  |
| ✓ | سیستم سانروف                             |
|   | ندارد                                    |
| ✓ | گرم کن شیشه عقب                          |
| ✓ | کی لس (keyless)                          |
|   | ندارد                                    |
| ✓ | وضعیت غربلک فرمان                        |
| ✓ | سیستم استارت/استاپ                       |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|   | <b>رینگ و لاستیک 9</b>               |
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت راننده<br>70 |
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد<br>70  |
| ✓ | میزان آج لاستیک عقب سمت راننده<br>80 |
| ✓ | میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد<br>80  |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده          |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد           |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده          |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد           |
| ✓ | لاستیک زاپاس                         |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
|   | <b>اسناد و مدارک 8</b>      |
| ✓ | مانده بیمه شخص ثالث<br>9ماه |
| ✓ | نوع سند<br>ازاد             |





|   |  |            |
|---|--|------------|
| ✓ |  | برگه سبز   |
| ✓ |  | کارت ماشین |
| ✓ |  | سند خودرو  |
|   |  | ازاد       |
| ✓ |  | سند کمپانی |
| ✓ |  | معاینه فنی |
| ✓ |  | گارانتی    |
|   |  | ندارد      |

پارس 0

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  | رنگ شدگی                                   | گلگیر عقب راننده |
|  | رنگ شدگی                                   | کاپوت            |
|  | افتاب سوختگی دارد                          | سقف              |
|  | سمت راننده خوردگی دارد سرشاسی شاگرد خوردگی | شاسی جلو         |

