



## گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11466

عنوان خودرو: لیفان X50 اتوماتیک مدل 2016-1395

تاریخ گزارش: 11:48 1404/12/06

بدنه و شناسی 29 ( 1 )	
✓	درب جلو راننده
✓	درب جلو شاگرد
	خط و خش جزئی
✓	درب عقب راننده
✓	درب عقب شاگرد
✓	گلگیر جلو راننده
✓	گلگیر جلو شاگرد
⚠	گلگیر عقب راننده
	لیسه ی بند انگشت جزئی
✓	گلگیر عقب شاگرد
✓	کاپوت
✓	سقف
✓	درب صندوق
	لیسه جزئی
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شناسی جلو
✓	شناسی عقب
✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
✓	سینی فن و جابجایی
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده





✓	رکاب سمت شاگرد
✓	سینی عقب
✓	توضیحات

### فنی و مکانیکی 24 ( 1 )

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گردها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
⚠	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
تقه دارد	
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور

### آپشن و تجهیزات 37

✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
ندارد	
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
ندارد	
✓	بوق





✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
ندارد	
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمربند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
ندارد	
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی ( درایو مد)
✓	سیستم سانروف
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
ندارد	
✓	وضعیت غربلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

### رینگ و لاستیک 9 ( 1 )

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
30	
△	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
30	
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
50	
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
50	
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

### اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
9 ماه	
✓	نوع سند
آزاد	
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو





✓		سند کمپانی
✓		معاینه فنی
		دارد
✓		گارانتی
		ندارد

پارس 0

لیسه ی بند انگشت جزیی	گلگیر عقب راننده
تقه دارد	وضعیت ظاهری گیرکس (پوسته گیرکس)
30	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد

