



گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11598

عنوان خودرو: رنو مگان 2000cc مدل 2011-1390

تاریخ گزارش: 12:26 1405/01/25

بدنه و شاسی 29 (12)	
△	درب جلو راننده رنگ شدگی
△	درب جلو شاگرد رنگ شدگی
△	درب عقب راننده رنگ شدگی
△	درب عقب شاگرد رنگ شدگی
△	گلگیر جلو راننده رنگ شدگی
△	گلگیر جلو شاگرد رنگ شدگی
△	گلگیر عقب راننده رنگ شدگی
△	گلگیر عقب شاگرد رنگ شدگی
△	کاپوت رنگ شدگی
✓	سقف
△	درب صندوق رنگ شدگی
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو
✓	شاسی عقب





✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
⚠	سینی فن و جاچراغی
اسیب دیدگی	
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
⚠	سینی عقب
خوردگی دارد	
✓	توضیحات

فنی و مکانیکی 24	
✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گردها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (بوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور

آیسن و تجهیزات 37	
✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب





✓	یرف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
	ندارد
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
	ندارد
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
	ندارد
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
	ندارد
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
✓	سیستم سانروف
	ندارد
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
	ندارد
✓	وضعیت غربلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
	6 ماه





✓		نوع سند
		6 دانگ
✓		برگه سبز
✓		کارت ماشین
✓		سند خودرو
		ندارد
✓		سند کمپانی
✓		معاینه فنی
✓		گارانتی
		ندارد

پارس 0

	رنگ شدگی	درب جلو راننده
	رنگ شدگی	درب جلو شاگرد
	رنگ شدگی	درب عقب راننده
	رنگ شدگی	درب عقب شاگرد
	رنگ شدگی	گلگیر جلو راننده
	رنگ شدگی	گلگیر جلو شاگرد
	رنگ شدگی	گلگیر عقب راننده
	رنگ شدگی	گلگیر عقب شاگرد
	رنگ شدگی	کاپوت
	رنگ شدگی	درب صندوق
	اسیب دیدگی	سینی فن و جابجایی
	خوردگی دارد	سینی عقب

