



## گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11634

عنوان خودرو: پژو 407 مدل 1388-2009

تاریخ گزارش: 12:19 1405/01/27

بدنه و شناسی 29 ( 7 )	
△	درب جلو راننده
جزیی رنگ	
✓	درب جلو شاگرد
✓	درب عقب راننده
✓	درب عقب شاگرد
✓	گلگیر جلو راننده
△	گلگیر جلو شاگرد
لیسه و آبرنگ	
✓	گلگیر عقب راننده
✓	گلگیر عقب شاگرد
△	کاپوت
لیسه و قلم گیری	
△	سقف
آفتاب سوختگی	
△	درب صندوق
جزیی رنگ	
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شناسی جلو
✓	شناسی عقب
✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
△	سینی فن و جابجایی
پالونی شاگرد ضربه	





✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
⚠	سینی عقب
	<b>ضربه</b>
✓	توضیحات

### فنی و مکانیکی 24

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گرد ها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور

### آپشن و تجهیزات 37

✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک





✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمربند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی ( درایو مد)
✓	سیستم سانروف
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
✓	وضعیت غربلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

#### رینگ و لاستیک 9 ( 4 )

△	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
	50
△	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
	50
△	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
	40
△	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
	40
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

#### اسناد و مدارک 8 ( 1 )

△	مانده بیمه شخص ثالث
	6 ماه
✓	نوع سند
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
✓	گارانتی





ندارد

پارس 0

جزیی رنگ	درب جلو راننده
لیسه و آبرنگ	گلگیر جلو شاگرد
لیسه و قلم گیری	کاپوت
آفتاب سوختگی	سقف
جزیی رنگ	درب صندوق
پالونی شاگرد ضربه	سینی فن و جاچراغی
ضربه	سینی عقب
50	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
50	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
40	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
40	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
6ماه	مانده بیمه شخص ثالث

