



گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11710

عنوان خودرو: ام وی ام ۱۱۰ ۳ سیلندر مدل 2008-1387

تاریخ گزارش: 16:55 1405/02/05

بدنه و شناسی 29 (6)	
✓	درب جلو راننده
✓	درب جلو شاگرد
✓	درب عقب راننده
✓	درب عقب شاگرد
✓	گلگیر جلو راننده
✓	گلگیر جلو شاگرد
⚠	گلگیر عقب راننده
	هلالی گلگیر عقب رنگ
⚠	گلگیر عقب شاگرد
	هلالی گلگیر عقب رنگ
⚠	کاپوت
	تعویض و رنگ
⚠	سقف
	آفتاب سوختگی دارد
✓	درب صندوق
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شناسی جلو
✓	شناسی عقب
✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
⚠	سینی فن و جابجایی
	ضربه
✓	سپر جلو





✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
⚠	سینی عقب
	ضربه
✓	توضیحات

فنی و مکانیکی 24

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گردها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگروز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37 (8)

⚠	سنسور فاصله عقب
⚠	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
⚠	دی لایت (Daylights)
⚠	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
⚠	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
✓	بوق





✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمربند ایمنی
⚠	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
⚠	سیستم سانروف
✓	گرم کن شیشه عقب
⚠	کی لس (keyless)
✓	وضعیت غربلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9 (3)

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
	۶۰
⚠	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
	۶۰
⚠	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
	۴۰
⚠	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
	۴۰
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8 (1)

✓	مانده بیمه شخص ثالث
✓	نوع سند
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
⚠	گارانتی





پارس 0

هلالی گلگیر عقب رنگ	گلگیر عقب راننده
هلالی گلگیر عقب رنگ	گلگیر عقب شاگرد
تعویض و رنگ	کاپوت
آفتاب سوختگی دارد	سقف
ضربه	سینی فن و جابجایی
ضربه	سینی عقب
۶۰	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
۴۰	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
۴۰	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد

