



گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11711

عنوان خودرو: سمند EF7 LX بنزینی مدل 2010-1389

تاریخ گزارش: 10:36 1405/02/06

بدنه و شاسی 29 (20)

△	درب جلو راننده
	تعویض
✓	درب جلو شاگرد
△	درب عقب راننده
	رنگ
△	درب عقب شاگرد
	رنگ
△	گلگیر جلو راننده
	تعویض
△	گلگیر جلو شاگرد
	تعویض
△	گلگیر عقب راننده
	رنگ
△	گلگیر عقب شاگرد
△	کاپوت
	رنگ
△	سقف
	رنگ جزئی
△	درب صندوق
	رنگ
△	ستون جلو سمت شاگرد
	رنگ
△	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
△	ستون جلو سمت راننده
	رنگ
△	ستون وسط راننده
	رنگ
△	ستون عقب سمت راننده





	رنگ
△	شناسی جلو
	سمت راننده رنگ
✓	شناسی عقب
△	کف صندوق عقب
	قری
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
△	سینی فن و جاچراغی
	رنگ
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
△	رکاب سمت راننده
	رنگ
✓	رکاب سمت شاگرد
△	سینی عقب
	ضربه
✓	توضیحات

فنی و مکانیکی 24 (4)

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گردها
△	تست دیاگ سنسور دور موتور
	سنسور میل سوپاپ
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
△	تعویض دنده ها
	برنجی معیوب
△	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
	نشستی
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
△	جعبه فرمان
	معیوب و گردگیری داره
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کانالیزور





آپشن و تجهیزات 37

✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
	ندارد
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	یرف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
	ندارد
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
	ندارد
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
	ندارد
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
	ندارد
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
	ندارد
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
	ندارد
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
	ندارد
✓	سیستم سانروف
	ندارد
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
	ندارد
✓	وضعیت غریبک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ
	ندارد

رینگ و لاستیک 9





✓		میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓		میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓		میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓		میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓		وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓		وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓		وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓		وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓		لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8 (1)

△		مانده بیمه شخص ثالث
		6 ماه
✓		نوع سند
✓		برگه سبز
✓		کارت ماشین
✓		سند خودرو
✓		سند کمیانی
✓		معاینه فنی
✓		گارانتی

پارس 0

تعویض	درب جلو راننده
رنگ	درب عقب راننده
رنگ	درب عقب شاگرد
تعویض	گلگیر جلو راننده
تعویض	گلگیر جلو شاگرد
رنگ	گلگیر عقب راننده
رنگ	کاپوت
رنگ جزئی	سقف
رنگ	درب صندوق
رنگ	ستون جلو سمت شاگرد
رنگ	ستون جلو سمت راننده
رنگ	ستون وسط راننده
رنگ	ستون عقب سمت راننده
رنگ	شاسی جلو
سمت راننده رنگ	کف صندوق عقب
قری	سینی فن و جابجایی
رنگ	رکاب سمت راننده
رنگ	سینی عقب
ضربه	تست دیاگ سنسور دور موتور
سنسور میل سوپاپ	تعویض دنده ها
برنجی معیوب	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
نشستی	جعبه فرمان
معیوب و گردگیری داره	مانده بیمه شخص ثالث
6 ماه	

