



گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11865

عنوان خودرو: سمند X7 دوگانه سوز مدل 1382-2003

تاریخ گزارش: 1405/02/29 14:18

بدنه و شاسی 29 (10)	
△	درب جلو راننده رنگ شدگی
△	درب جلو شاگرد رنگ شدگی
△	درب عقب راننده رنگ شدگی
△	درب عقب شاگرد رنگ شدگی
△	گلگیر جلو راننده رنگ شدگی
△	گلگیر جلو شاگرد رنگ شدگی
△	گلگیر عقب راننده رنگ شدگی
△	گلگیر عقب شاگرد رنگ شدگی
△	کاپوت رنگ شدگی
✓	سقف
△	درب صندوق رنگ شدگی
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو
✓	شاسی عقب





✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
✓	سینی فن و جاچراغی
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
✓	سینی عقب
✓	توضیحات

فنی و مکانیکی 24

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گردها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کانالیزور

آپشن و تجهیزات 37 (1)

△	سنسور فاصله عقب
	ندارد
✓	دوربین دنده عقب
	ندارد
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب





	6 ماه
✓	نوع سند
	6 دانگ
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
	آزاد
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
✓	گارانتی
	ندارد

پارس 0

	رنگ شدگی	درب جلو راننده
	رنگ شدگی	درب جلو شاگرد
	رنگ شدگی	درب عقب راننده
	رنگ شدگی	درب عقب شاگرد
	رنگ شدگی	گلگیر جلو راننده
	رنگ شدگی	گلگیر جلو شاگرد
	رنگ شدگی	گلگیر عقب راننده
	رنگ شدگی	گلگیر عقب شاگرد
	رنگ شدگی	کاپوت
	رنگ شدگی	درب صندوق
	ندارد	سنسور فاصله عقب

