



گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 11960

عنوان خودرو: کوپیک GX تیپ L مدل 2023-1402

تاریخ گزارش: 13:10 1405/03/09

| بدنه و شناسی 29 (4) | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ⚠ | درب جلو راننده |
| تعویض و رنگ | |
| ✓ | درب جلو شاگرد |
| ✓ | درب عقب راننده |
| ✓ | درب عقب شاگرد |
| ⚠ | گلگیر جلو راننده |
| تعویض و رنگ | |
| ✓ | گلگیر جلو شاگرد |
| ✓ | گلگیر عقب راننده |
| ✓ | گلگیر عقب شاگرد |
| ✓ | کاپوت |
| ✓ | سقف |
| ✓ | درب صندوق |
| ✓ | ستون جلو سمت شاگرد |
| ✓ | ستون وسط شاگرد |
| ✓ | ستون عقب سمت شاگرد |
| ✓ | ستون جلو سمت راننده |
| ✓ | ستون وسط راننده |
| ✓ | ستون عقب سمت راننده |
| ⚠ | شناسی جلو |
| سینی سرشناسی جلو راننده ضربه جزئی | |
| ✓ | شناسی عقب |
| ✓ | کف صندوق عقب |
| ✓ | کلاف سمت شاگرد |
| ✓ | کلاف سمت راننده |
| ✓ | سینی فن و جابجایی |
| ✓ | سپر جلو |
| ✓ | سپر عقب |
| ✓ | رکاب سمت راننده |





| | |
|---|--------------------|
| ✓ | رکاب سمت شاگرد |
| ⚠ | سینی عقب |
| | خوردگی جزئی |
| ✓ | توضیحات |

فنی و مکانیکی 24

| | |
|---|-----------------------------------|
| ✓ | تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو |
| ✓ | جلو بندی |
| ✓ | پلوس |
| ✓ | دیسک چرخ |
| ✓ | کمک جلو سمت راننده |
| ✓ | کمک عقب سمت راننده |
| ✓ | کمک جلو سمت شاگرد |
| ✓ | کمک عقب سمت شاگرد |
| ✓ | وضعیت عملکرد موتور |
| ✓ | دسته موتور |
| ✓ | تست دیاگ سنسور اکسیژن |
| ✓ | تسمه دینام و هرز گردها |
| ✓ | تست دیاگ سنسور دور موتور |
| ✓ | تست دیاگ سنسور فشار هوا مینیفولد |
| ✓ | تست دیاگ سیستم احتراق |
| ✓ | تعویض دنده ها |
| ✓ | وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس) |
| ✓ | یونیت ABS |
| ✓ | وضعیت لنت ها |
| ✓ | ترمز دستی (ترمز پارک) |
| ✓ | جعبه فرمان |
| ✓ | وضعیت باتری |
| ✓ | منبع آگزوز |
| ✓ | کاتالیزور |

آپشن و تجهیزات 37

| | |
|---|--------------------------------|
| ✓ | سنسور فاصله عقب |
| ✓ | دوربین دنده عقب |
| ✓ | شیشه جلو |
| ✓ | شیشه عقب |
| ✓ | آینه های بغل (برقی-مکانیکی) |
| ✓ | چراغ جلو |
| ✓ | چراغ خطر عقب |
| ✓ | مه شکن جلو |
| ✓ | مه شکن عقب |
| ✓ | برف پاک کن جلو |
| ✓ | آب پاش برف پاک کن |
| ✓ | دی لایت (Daylights) |
| ✓ | سیستم روشنایی اتومات (اتولایت) |
| ✓ | سنسور کنترل فشار باد لاستیک |
| ✓ | بوق |
| ✓ | جک و آچار چرخ |
| ✓ | در بازکن باک بنزین |





| | |
|---|--|
| ✓ | تست دیاگ ایربگ |
| ✓ | سیستم تهویه |
| ✓ | سنسور باران |
| | ندارد |
| ✓ | تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی) |
| ✓ | تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی) |
| ✓ | روکش صندلی ها |
| ✓ | مولتی مدیا و سیستم صوتی |
| ✓ | وضعیت داشبورد |
| ✓ | کمر بند ایمنی |
| ✓ | کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان |
| ✓ | قفل مرکزی |
| ✓ | کروز کنترل |
| | ندارد |
| ✓ | عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی) |
| ✓ | تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی) |
| ✓ | کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد) |
| ✓ | سیستم سانروف |
| | ندارد |
| ✓ | گرم کن شیشه عقب |
| ✓ | کی لس (keyless) |
| | ندارد |
| ✓ | وضعیت غربلک فرمان |
| ✓ | سیستم استارت/استاپ |

9 رینگ و لاستیک

| | |
|---|--------------------------------|
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت راننده |
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد |
| ✓ | میزان آج لاستیک عقب سمت راننده |
| ✓ | میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد |
| ✓ | لاستیک زاپاس |

8 اسناد و مدارک

| | |
|---|---------------------|
| ✓ | مانده بیمه شخص ثالث |
| | 6 ماه |
| ✓ | نوع سند |
| ✓ | برگه سبز |
| ✓ | کارت ماشین |
| ✓ | سند خودرو |
| ✓ | سند کمپانی |
| ✓ | معاینه فنی |
| ✓ | گارانتی |





پارس 0

| | |
|----------------------------------|------------------|
| تعویض و رنگ | درب جلو راننده |
| تعویض و رنگ | گلگیر جلو راننده |
| سینی سرشاسی جلو راننده ضربه جزئی | شاسی جلو |
| خوردگی جزئی | سینی عقب |

