



## گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12029

عنوان خودرو: لیفان 520i مدل 2011-1390

تاریخ گزارش: 11:16 1405/03/18

### بدنه و شاسی 29 ( 23 )

△	درب جلو راننده
	رنگ می باشد
△	درب جلو شاگرد
	رنگ می باشد
△	درب عقب راننده
	رنگ می باشد
△	درب عقب شاگرد
	رنگ می باشد
△	گلگیر جلو راننده
	رنگ می باشد
△	گلگیر جلو شاگرد
	رنگ می باشد
△	گلگیر عقب راننده
	رنگ می باشد
△	گلگیر عقب شاگرد
	رنگ می باشد
△	کاپوت
	رنگ می باشد
△	سقف
	رنگ می باشد
△	درب صندوق
	رنگ می باشد
△	ستون جلو سمت شاگرد
	رنگ می باشد
△	ستون وسط شاگرد
	رنگ می باشد
△	ستون عقب سمت شاگرد
	رنگ می باشد
△	ستون جلو سمت راننده





	رنگ می باشد
△	ستون وسط راننده
	رنگ می باشد
△	ستون عقب سمت راننده
	رنگ می باشد
△	شاسی جلو
	خوردگی و ترمیم
△	شاسی عقب
	خوردگی
△	کف صندوق عقب
	خوردگی
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
△	سینی فن و جاچراغی
	خوردگی
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
△	سینی عقب
	خوردگی
△	توضیحات
	خودرو فوق کامل رنگ می باشد شاسی های جلو خوردگی و ترمیم شاسی های عقب و کف صندوق خوردگی

فنی و مکانیکی 24	
✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گردها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (بوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور





### آپشن و تجهیزات 37

✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
	ندارد
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
	ندارد
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
	ندارد
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
	ندارد
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی ( درایو مد)
✓	سیستم سانروف
	ندارد
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
	ندارد
✓	وضعیت غربلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

### رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده





✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

### اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
	6 ماه
✓	نوع سند
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
	ازاد
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
✓	گارانتی

### پارس 0

رنگ می باشد	درب جلو راننده
رنگ می باشد	درب جلو شاگرد
رنگ می باشد	درب عقب راننده
رنگ می باشد	درب عقب شاگرد
رنگ می باشد	گلگیر جلو راننده
رنگ می باشد	گلگیر جلو شاگرد
رنگ می باشد	گلگیر عقب راننده
رنگ می باشد	گلگیر عقب شاگرد
رنگ می باشد	کاپوت
رنگ می باشد	سقف
رنگ می باشد	درب صندوق
رنگ می باشد	ستون جلو سمت شاگرد
رنگ می باشد	ستون وسط شاگرد
رنگ می باشد	ستون عقب سمت شاگرد
رنگ می باشد	ستون جلو سمت راننده
رنگ می باشد	ستون وسط راننده
رنگ می باشد	ستون عقب سمت راننده
خوردگی و ترمیم	شاسی جلو
خوردگی	شاسی عقب
خوردگی	کف صندوق عقب
خوردگی	سینی فن و جابجایی
خوردگی	سینی عقب
خودرو فوق کامل رنگ می باشد شاسی های جلو خوردگی و ترمیم شاسی های عقب و کف صندوق خوردگی	توضیحات

