




## گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12106

عنوان خودرو: فردا 511 مدل 1405-2026

تاریخ گزارش: 12:58 1405/03/28

### بدنه و شاسی 29

|   |                     |
|---|---------------------|
| ✓ | درب جلو راننده      |
| ✓ | درب جلو شاگرد       |
| ✓ | درب عقب راننده      |
| ✓ | درب عقب شاگرد       |
| ✓ | گلگیر جلو راننده    |
| ✓ | گلگیر جلو شاگرد     |
| ✓ | گلگیر عقب راننده    |
| ✓ | گلگیر عقب شاگرد     |
| ✓ | کاپوت               |
| ✓ | سقف                 |
| ✓ | درب صندوق           |
| ✓ | ستون جلو سمت شاگرد  |
| ✓ | ستون وسط شاگرد      |
| ✓ | ستون عقب سمت شاگرد  |
| ✓ | ستون جلو سمت راننده |
| ✓ | ستون وسط راننده     |
| ✓ | ستون عقب سمت راننده |
| ✓ | شاسی جلو            |
| ✓ | شاسی عقب            |
| ✓ | کف صندوق عقب        |
| ✓ | کلاف سمت شاگرد      |
| ✓ | کلاف سمت راننده     |
| ✓ | سینی فن و جاپراغی   |
| ✓ | سپر جلو             |
| ✓ | سپر عقب             |
| ✓ | رکاب سمت راننده     |
| ✓ | رکاب سمت شاگرد      |
| ✓ | سینی عقب            |
| ✓ | توضیحات             |





## فنی و مکانیکی 24

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ✓ | تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو        |
| ✓ | جلو بندی                          |
| ✓ | پلوس                              |
| ✓ | دیسک چرخ                          |
| ✓ | کمک جلو سمت راننده                |
| ✓ | کمک عقب سمت راننده                |
| ✓ | کمک جلو سمت شاگرد                 |
| ✓ | کمک عقب سمت شاگرد                 |
| ✓ | وضعیت عملکرد موتور                |
| ✓ | دسته موتور                        |
| ✓ | تست دیاگ سنسور اکسیژن             |
| ✓ | تسمه دینام و هرز گرد ها           |
| ✓ | تست دیاگ سنسور دور موتور          |
| ✓ | تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد   |
| ✓ | تست دیاگ سیستم احتراق             |
| ✓ | تعویض دنده ها                     |
| ✓ | وضعیت ظاهری گیربکس (بوسته گیربکس) |
| ✓ | یونیت ABS                         |
| ✓ | وضعیت لنت ها                      |
| ✓ | ترمز دستی (ترمز پارک)             |
| ✓ | جعبه فرمان                        |
| ✓ | وضعیت باتری                       |
| ✓ | منبع آگزوز                        |
| ✓ | کاتالیزور                         |

## آیشتن و تجهیزات 37

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| ✓ | سنسور فاصله عقب                         |
| ✓ | دوربین دنده عقب                         |
| ✓ | شیشه جلو                                |
| ✓ | شیشه عقب                                |
| ✓ | آینه های بغل (برقی-مکانیکی)             |
| ✓ | چراغ جلو                                |
| ✓ | چراغ خطر عقب                            |
| ✓ | مه شکن جلو                              |
| ✓ | مه شکن عقب                              |
| ✓ | برف پاک کن جلو                          |
| ✓ | آب پاش برف پاک کن                       |
| ✓ | دی لایت (Daylights)                     |
| ✓ | سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)          |
| ✓ | سنسور کنترل فشار باد لاستیک             |
| ✓ | بوق                                     |
| ✓ | جک و آچار چرخ                           |
| ✓ | در بازکن باک بنزین                      |
| ✓ | تست دیاگ ایربگ                          |
| ✓ | سیستم تهویه                             |
| ✓ | سنسور باران                             |
| ✓ | تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)     |
| ✓ | تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی) |





|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| ✓ | روکش صندلی ها                            |
| ✓ | مولتی مدیا و سیستم صوتی                  |
| ✓ | وضعیت داشبورد                            |
| ✓ | کمر بند ایمنی                            |
| ✓ | کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان             |
| ✓ | قفل مرکزی                                |
| ✓ | کروز کنترل                               |
| ✓ | عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی) |
| ✓ | تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)  |
| ✓ | کلیدهای تنظیم حالات رانندگی ( درایو مد)  |
| ✓ | سیستم سانروف                             |
| ✓ | گرم کن شیشه عقب                          |
| ✓ | کی لس (keyless)                          |
|   | ندارد                                    |
| ✓ | وضعیت غربلک فرمان                        |
| ✓ | سیستم استارت/استاپ                       |

| رینگ و لاستیک 9 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| ✓               | میزان آج لاستیک جلو سمت راننده |
| ✓               | میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد  |
| ✓               | میزان آج لاستیک عقب سمت راننده |
| ✓               | میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد  |
| ✓               | وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده    |
| ✓               | وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد     |
| ✓               | وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده    |
| ✓               | وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد     |
| ✓               | لاستیک زاپاس                   |

| اسناد و مدارک 8 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ✓               | مانده بیمه شخص ثالث |
|                 | 8 ماه               |
| ✓               | نوع سند             |
|                 | 6 دانگ              |
| ✓               | برگه سبز            |
| ✓               | کارت ماشین          |
| ✓               | سند خودرو           |
|                 | ازاد                |
| ✓               | سند کمپانی          |
| ✓               | معاینه فنی          |
| ✓               | گارانتی             |

بدنه این خودرو کاملاً سالم و بدون هیچ گونه تعویض و رنگ شدگی است.

