




## گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12257

عنوان خودرو: امویام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر مدل 1393-2014

تاریخ گزارش: 11:42 1405/04/23

| بدنه و شاسی 29 ( 2 ) |                     |
|----------------------|---------------------|
| ✓                    | درب جلو راننده      |
| ✓                    | درب جلو شاگرد       |
| ✓                    | درب عقب راننده      |
| ✓                    | درب عقب شاگرد       |
| ✓                    | گلگیر جلو راننده    |
| ⚠                    | گلگیر جلو شاگرد     |
| رنگ شدگی             |                     |
| ✓                    | گلگیر عقب راننده    |
| ⚠                    | گلگیر عقب شاگرد     |
| رنگ شدگی             |                     |
| ✓                    | کاپوت               |
| ✓                    | سقف                 |
| ✓                    | درب صندوق           |
| ✓                    | ستون جلو سمت شاگرد  |
| ✓                    | ستون وسط شاگرد      |
| ✓                    | ستون عقب سمت شاگرد  |
| ✓                    | ستون جلو سمت راننده |
| ✓                    | ستون وسط راننده     |
| ✓                    | ستون عقب سمت راننده |
| ✓                    | شاسی جلو            |
| ✓                    | شاسی عقب            |
| ✓                    | کف صندوق عقب        |
| ✓                    | کلاف سمت شاگرد      |
| ✓                    | کلاف سمت راننده     |
| ✓                    | سینی فن و جاپراغی   |
| ✓                    | سپر جلو             |
| ✓                    | سپر عقب             |
| ✓                    | رکاب سمت راننده     |
| ✓                    | رکاب سمت شاگرد      |





|   |          |
|---|----------|
| ✓ | سینی عقب |
| ✓ | توضیحات  |

## فنی و مکانیکی 24

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ✓ | تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو        |
| ✓ | جلو بندی                          |
| ✓ | پلوس                              |
| ✓ | دیسک چرخ                          |
| ✓ | کمک جلو سمت راننده                |
| ✓ | کمک عقب سمت راننده                |
| ✓ | کمک جلو سمت شاگرد                 |
| ✓ | کمک عقب سمت شاگرد                 |
| ✓ | وضعیت عملکرد موتور                |
| ✓ | دسته موتور                        |
| ✓ | تست دیاگ سنسور اکسیژن             |
| ✓ | تسمه دینام و هرز گرد ها           |
| ✓ | تست دیاگ سنسور دور موتور          |
| ✓ | تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد   |
| ✓ | تست دیاگ سیستم احتراق             |
| ✓ | تعویض دنده ها                     |
| ✓ | وضعیت ظاهری گیربکس (بوسته گیربکس) |
| ✓ | یونیت ABS                         |
| ✓ | وضعیت لنت ها                      |
| ✓ | ترمز دستی (ترمز پارک)             |
| ✓ | جعبه فرمان                        |
| ✓ | وضعیت باتری                       |
| ✓ | منبع آگزوز                        |
| ✓ | کاتالیزور                         |

## آپشن و تجهیزات 37

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ✓ | سنسور فاصله عقب                |
| ✓ | دوربین دنده عقب                |
|   | ندارد                          |
| ✓ | شیشه جلو                       |
| ✓ | شیشه عقب                       |
| ✓ | آینه های بغل (برقی-مکانیکی)    |
| ✓ | چراغ جلو                       |
| ✓ | چراغ خطر عقب                   |
| ✓ | مه شکن جلو                     |
| ✓ | مه شکن عقب                     |
| ✓ | برف پاک کن جلو                 |
| ✓ | آب پاش برف پاک کن              |
| ✓ | دی لایت (Daylights)            |
|   | ندارد                          |
| ✓ | سیستم روشنایی اتومات (اتولایت) |
|   | ندارد                          |
| ✓ | سنسور کنترل فشار باد لاستیک    |
|   | ندارد                          |
| ✓ | بوق                            |





|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| ✓     | جک و آچار چرخ                            |
| ✓     | در بازکن باک بنزین                       |
| ✓     | تست دیاگ ایربگ                           |
| ✓     | سیستم تهویه                              |
| ✓     | سنسور باران                              |
| ندارد |                                          |
| ✓     | تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)      |
| ✓     | تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)  |
| ✓     | روکش صندلی ها                            |
| ✓     | مولتی مدیا و سیستم صوتی                  |
| ✓     | وضعیت داشبورد                            |
| ✓     | کمربند ایمنی                             |
| ✓     | کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان             |
| ندارد |                                          |
| ✓     | قفل مرکزی                                |
| ✓     | کروز کنترل                               |
| ندارد |                                          |
| ✓     | عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی) |
| ✓     | تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)  |
| ✓     | کلیدهای تنظیم حالات رانندگی ( درایو مد)  |
| ✓     | سیستم سانروف                             |
| ✓     | گرم کن شیشه عقب                          |
| ✓     | کی لس (keyless)                          |
| ندارد |                                          |
| ✓     | وضعیت غربلک فرمان                        |
| ✓     | سیستم استارت/استاپ                       |

## رینگ و لاستیک 9

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت راننده |
| ✓ | میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد  |
| ✓ | میزان آج لاستیک عقب سمت راننده |
| ✓ | میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد  |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده    |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد     |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده    |
| ✓ | وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد     |
| ✓ | لاستیک زاپاس                   |

## اسناد و مدارک 8

|        |                     |
|--------|---------------------|
| ✓      | مانده بیمه شخص ثالث |
| 4 ماه  |                     |
| ✓      | نوع سند             |
| 6 دانگ |                     |
| ✓      | برگه سبز            |
| ✓      | کارت ماشین          |
| ✓      | سند خودرو           |
| ازاد   |                     |
| ✓      | سند کمپانی          |
| ✓      | معاینه فنی          |





|          |                 |
|----------|-----------------|
| ✓        | گارانتی         |
|          | ندارد           |
| رنگ شدگی | گلگیر جلو شاگرد |
| رنگ شدگی | گلگیر عقب شاگرد |

