




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12419

عنوان خودرو: کیا ریو سدان مدل 1388-2009

تاریخ گزارش: 18:32 1405/05/17

بدنه و شاسی 29 (14)	
△	درپ جلو راننده
	رنگ می باشد
△	درپ جلو شاگرد
	رنگ می باشد
△	درپ عقب راننده
	رنگ می باشد
△	درپ عقب شاگرد
	رنگ می باشد
△	گلگیر جلو راننده
	رنگ می باشد
△	گلگیر جلو شاگرد
	رنگ می باشد
△	گلگیر عقب راننده
	رنگ می باشد
△	گلگیر عقب شاگرد
	رنگ می باشد
△	کاپوت
	رنگ می باشد
✓	سقف
△	درپ صندوق
	رنگ می باشد
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
△	شاسی جلو
	خوردگی دارد





✓	شاسی عقب
✓	کف صندوق عقب
⚠	کلاف سمت شاگرد
	رنگ می باشد
⚠	کلاف سمت راننده
	رنگ می باشد
✓	سینی فن و چپراغی
	خوردگی دارد
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
⚠	سینی عقب
	خوردگی دارد
✓	توضیحات

فنی و مکانیکی 24

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گرد ها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (بوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37

✓	سنسور فاصله عقب
	ندارد
✓	دوربین دنده عقب
	ندارد
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب





✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
	ندارد
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
	ندارد
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
	ندارد
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
	ندارد
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
	ندارد
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
	ندارد
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
	ندارد
✓	سیستم سانروف
	ندارد
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
	ندارد
✓	وضعیت غربیلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده





✓	وضعیت ظاهری رنگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8	
✓	مانده بیمه شخص ثالث
	11 ماه
✓	نوع سند
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
✓	گارانتی

بیمه : 8 ماه 0	
رنگ می باشد	درب جلو راننده
رنگ می باشد	درب جلو شاگرد
رنگ می باشد	درب عقب راننده
رنگ می باشد	درب عقب شاگرد
رنگ می باشد	گلگیر جلو راننده
رنگ می باشد	گلگیر جلو شاگرد
رنگ می باشد	گلگیر عقب راننده
رنگ می باشد	گلگیر عقب شاگرد
رنگ می باشد	کاپوت
رنگ می باشد	درب صندوق
خوردگی دارد	شاسی جلو
رنگ می باشد	کلاف سمت شاگرد
رنگ می باشد	کلاف سمت راننده
خوردگی دارد	سینی عقب

