




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12477

عنوان خودرو: پژو پارس سال مدل 1394-2015

تاریخ گزارش: 1405/06/28 14:05

بدنه و شاسی 29 (14)	
△	درپ جلو راننده
	رنگ شدگی دارد
△	درپ جلو شاگرد
	رنگ شدگی دارد
✓	درپ عقب راننده
△	درپ عقب شاگرد
	رنگ شدگی دارد
△	گلگیر جلو راننده
	تعویض می باشد
△	گلگیر جلو شاگرد
	تعویض می باشد
△	گلگیر عقب راننده
	رنگ می باشد
△	گلگیر عقب شاگرد
	رنگ می باشد
△	کاپوت
	تعویض می باشد
✓	سقف
△	درپ صندوق
	رنگ می باشد
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
△	شاسی جلو
	ضربه و ترمیم دارد
△	شاسی عقب





	ضربه دارد
⚠	کف صندوق عقب
	ضربه دارد
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
⚠	سینی فن و جابجایی
	ضربه دارد
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
✓	سینی عقب
⚠	توضیحات
اطراف خودرو رنگ و تعویضی دارد	

فنی و مکانیکی 24	
✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گرد ها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منع آگزوز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37	
✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب





✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درايو مد)
✓	سیستم سانروف
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
✓	وضعیت غربلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
✓	نوع سند
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی





✓	معاینه فنی
✓	گارانتی

بیمه : 8 ماه 1 (1)	
⚠	207 1404

رنگ شدگی دارد	درب جلو راننده
رنگ شدگی دارد	درب جلو شاگرد
رنگ شدگی دارد	درب عقب شاگرد
تعویض می باشد	گلگیر جلو راننده
تعویض می باشد	گلگیر جلو شاگرد
رنگ می باشد	گلگیر عقب راننده
رنگ می باشد	گلگیر عقب شاگرد
تعویض می باشد	کاپوت
رنگ می باشد	درب صندوق
ضربه و ترمیم دارد	شاسی جلو
ضربه دارد	شاسی عقب
ضربه دارد	کف صندوق عقب
ضربه دارد	سینی فن و جابجایی
اطراف خودرو رنگ و تعویضی دارد	توضیحات

