




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12745

عنوان خودرو: پژو 207i پانوراما دنده‌ای مدل 1400-2021

تاریخ گزارش: 12:18 1405/06/30

بدنه و شاسی 29 (6)	
✓	درب جلو راننده
✓	درب جلو شاگرد
✓	درب عقب راننده
△	درب عقب شاگرد
لیسه گیری دارد	
✓	گلگیر جلو راننده
✓	گلگیر جلو شاگرد
△	گلگیر عقب راننده
صافکاری و لیسه گیری دارد	
✓	گلگیر عقب شاگرد
✓	کاپوت
✓	سقف
△	درب صندوق
صافکاری و لیسه دارد	
✓	ستون جلو سمت شاگرد
✓	ستون وسط شاگرد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
△	ستون جلو سمت راننده
لیسه گیری دارد	
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
✓	شاسی جلو
△	شاسی عقب
شاسی ها ضربه دارد	
سمت راننده جوش و ترمیم دارد	
△	کف صندوق عقب
کف صندوق رنگ و بتونه دارد	
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده





✓	سینی فن و جاپراگی
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
✓	سینی عقب
✓	توضیحات

فنی و مکانیکی 24

✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گرد ها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (پوسته گیربکس)
✓	ABS یونیت
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگروز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37

✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو
✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	برف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک





✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو(برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمربند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
✓	سیستم سانروف
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
✓	وضعیت غربلک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
✓	نوع سند
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو
✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
✓	گارانتی

بیمه : 8 ماه 0





لیسه گیری دارد	درب عقب شاگرد
صافکاری و لیسه گیری دارد	گلگیر عقب راننده
صافکاری و لیسه دارد	درب صندوق
لیسه گیری دارد	ستون جلو سمت راننده
شاسی ها ضربه دارد سمت راننده جوش و ترمیم دارد	شاسی عقب
کف صندوق رنگ و بتونه دارد	کف صندوق عقب

