




گزارش کارشناسی خودرو

کد نمایشگاه: 12840

عنوان خودرو: مزدا 3 موتاژ تیپ 1 مدل 1388

تاریخ گزارش: 1405/07/11 14:15

بدنه و شاسی 29 (12)	
✓	درب جلو راننده
△	درب جلو شاگرد
	رنگ شدگی دارد
✓	درب عقب راننده
△	درب عقب شاگرد
	رنگ شدگی دارد
△	گلگیر جلو راننده
	رنگ شدگی دارد
△	گلگیر جلو شاگرد
	رنگ شدگی دارد
△	گلگیر عقب راننده
	قسمتی از گلگیر لیسه رنگ و صافکاری دارد
△	گلگیر عقب شاگرد
	رنگ شدگی دارد
△	کاپوت
	رنگ شدگی دارد
✓	سقف
	آفتاب سوختگی و فرورفتگی دارد
△	درب صندوق
	آفتاب سوختگی دارد
✓	ستون جلو سمت شاگرد
△	ستون وسط شاگرد
	خوردگی دارد
✓	ستون عقب سمت شاگرد
✓	ستون جلو سمت راننده
✓	ستون وسط راننده
✓	ستون عقب سمت راننده
△	شاسی جلو
	مجموع شاسی و سینی های جلو و پالونی ها ضربه دارد





✓	شاسی عقب
✓	کف صندوق عقب
✓	کلاف سمت شاگرد
✓	کلاف سمت راننده
✓	سینی فن و جاپراغی
✓	سپر جلو
✓	سپر عقب
✓	رکاب سمت راننده
✓	رکاب سمت شاگرد
⚠	سینی عقب
سینی عقب سمت شاگرد و سینی کف صندوق ضربه دارد	
⚠	توضیحات
خودرو دور رنگ می باشد	
نشست روغن از ناحیه کارتل دارد	
فنی در زمان کارشناسی سالم می باشد	

فنی و مکانیکی 24	
✓	تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو
✓	جلو بندی
✓	پلوس
✓	دیسک چرخ
✓	کمک جلو سمت راننده
✓	کمک عقب سمت راننده
✓	کمک جلو سمت شاگرد
✓	کمک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت عملکرد موتور
✓	دسته موتور
✓	تست دیاگ سنسور اکسیژن
✓	تسمه دینام و هرز گرد ها
✓	تست دیاگ سنسور دور موتور
✓	تست دیاگ سنسور فشار هوا منیفولد
✓	تست دیاگ سیستم احتراق
✓	تعویض دنده ها
✓	وضعیت ظاهری گیربکس (بوسته گیربکس)
✓	یونیت ABS
✓	وضعیت لنت ها
✓	ترمز دستی (ترمز پارک)
✓	جعبه فرمان
✓	وضعیت باتری
✓	منبع آگزوز
✓	کاتالیزور

آپشن و تجهیزات 37	
✓	سنسور فاصله عقب
✓	دوربین دنده عقب
✓	شیشه جلو
✓	شیشه عقب
✓	آینه های بغل (برقی-مکانیکی)
✓	چراغ جلو





✓	چراغ خطر عقب
✓	مه شکن جلو
✓	مه شکن عقب
✓	پرف پاک کن جلو
✓	آب پاش برف پاک کن
✓	دی لایت (Daylights)
✓	سیستم روشنایی اتومات (اتولایت)
✓	سنسور کنترل فشار باد لاستیک
✓	بوق
✓	جک و آچار چرخ
✓	در بازکن باک بنزین
✓	تست دیاگ ایربگ
✓	سیستم تهویه
✓	سنسور باران
✓	تنظیمات صندلی راننده (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیمات صندلی سرنشین جلو (برقی-مکانیکی)
✓	روکش صندلی ها
✓	مولتی مدیا و سیستم صوتی
✓	وضعیت داشبورد
✓	کمر بند ایمنی
✓	کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان
✓	قفل مرکزی
✓	کروز کنترل
✓	عملکرد بازکننده درب صندوق (برقی-مکانیکی)
✓	تنظیم محل قرارگیری فرمان (برقی-مکانیکی)
✓	کلیدهای تنظیم حالات رانندگی (درایو مد)
✓	سیستم سانروف
✓	گرم کن شیشه عقب
✓	کی لس (keyless)
✓	وضعیت غریبک فرمان
✓	سیستم استارت/استاپ

رینگ و لاستیک 9

✓	میزان آج لاستیک جلو سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک جلو سمت شاگرد
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت راننده
✓	میزان آج لاستیک عقب سمت شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ جلو شاگرد
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب راننده
✓	وضعیت ظاهری رینگ عقب شاگرد
✓	لاستیک زاپاس

اسناد و مدارک 8

✓	مانده بیمه شخص ثالث
✓	نوع سند
✓	برگه سبز
✓	کارت ماشین
✓	سند خودرو





✓	سند کمپانی
✓	معاینه فنی
✓	گارانتی

بیمه : 8 ماه 1	
✓	207 1404

رنگ شدگی دارد	درب جلو شاگرد
رنگ شدگی دارد	درب عقب شاگرد
رنگ شدگی دارد	گلگیر جلو راننده
رنگ شدگی دارد	گلگیر جلو شاگرد
قسمتی از گلگیر لیسه رنگ و صافکاری دارد	گلگیر عقب راننده
رنگ شدگی دارد	گلگیر عقب شاگرد
رنگ شدگی دارد	کاپوت
آفتاب سوختگی دارد	درب صندوق
خوردگی دارد	ستون وسط شاگرد
مجموع شاسی و سینی های جلو و پالونی ها ضربه دارد	شاسی جلو
سینی عقب سمت شاگرد و سینی کف صندوق ضربه دارد	سینی عقب
خودرو دور رنگ می باشد نشئت روغن از ناحیه کارتل دارد فنی	توضیحات
در زمان کارشناسی سالم می باشد	

