



برگه مشاوره کارشناسی خودرو

- نام کارشناس حسینی
- نام سفارش دهنده آقای یاری
- تاریخ کارشناسی 1404/06/24
- نوع خودرو لیفان 820
- شماره شاسی
- کیلومتر 156000
- رنگ خودرو مدل خاکستری
- پلاک
- ساعت بازدید
- مدل 1395
- محل بازدید اتوسنتر

بدنه


- ☒ شاسی جلو
- ☒ سینی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☒ سینی عقب

فنی، موتور و گیربکس

- ☒ فرمان هیدرولیک
- ☒ موتور
- ☒ ترمز
- ☒ ایربگ
- ☒ صفحه کلاچ
- ☒ گیربکس اتومات
- ☒ گیربکس دنده ای
- ☒ جلوبندی
- ☒ بارندگی، تمیز بودن خودرو و نور کافی
- ☒ کمپرس روغن موتور
- ☒ نشت روغن
- ☒ دیگ
- ☒ روغن سوزی
- ☒ تطبیق کارکرد با ظاهر خودرو

راهنمای گزارش

- ☒ آیتم کارشناسی شده و سالم است
- ☒ آیتم کارشناسی شده و مشکل دارد
- ☒ آیتم کارشناسی نشده و یا موجود نیست
- ☒ رنگ شدگی بدنه
- ☒ تعویض شدگی بدنه



☐ ثبت اطلاعات کارشناسی در اپلیکیشن خودروشاپ

قیمت پیشنهادی:

- توضیحات لبه کاپوت رنگ شدگی دارد
- سینی عقب ضربه جزئی دارد
- شاسی ها سالم است



نصب اپلیکیشن

۰۲۱ ۹۱۰ ۲۸۰ ۱۱
۰۲۱ ۹۱۰ ۲۸۰ ۴۴